

Anexa 6 la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38 /27 .11.2013

Codificarea Excluderilor Admisibile aferente Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea apei epurate, aprobate prin Actul Aditional nr. 10 / 22.11.2013 la Contractul de Concesiune

Nr. crt.	Cod EA	Incidente care genereaza situatii de EA
1	B1 - EA1	Un incident de poluare industriala provocat de descarcari industriale care nu sunt conforme cu normele romanesti referitoare la descarcari industriale in sistemul de canalizare (NTPA 002), care determina ca statia de epurare a apelor uzate sa nu fie capabila sa lucreze eficient.
2	B1 - EA2	Un accident / avarie structural(a) la Caseta constituind un eveniment de forta majora, astfel incat sa influenteze cantitatea si calitatea apei uzate dincolo de nivelul de tratabilitate
3	B1 - EA3	O nerespectare in asigurarea energiei din sursa majora externa a statiei de epurare
4	B1 - EA4	Temperatura apei pompate scade sub 12 °C
5	B1 - EA5	Modificarea concentratiilor influentului care, in comparatie cu cele proiectate initial, depasesc capacitatile instalatiilor tehnologice de a indeparta poluantii
6	B1 - EA6	Lucrari si/sau teste la SEAU Glina Faza II care afecteaza functionarea si performanta SEAU Glina Faza I
7	B1 - EA7	Valoarea minima a debitului tranzitat prin Caseta este mai mica decat debitul posibil a fi pompat de statia de pompare combinat cu debitul din Bazinele de Apa Pluviala
8	B1 - EA8	Este necesara efectuarea unor lucrari in Caseta, cu avizul Autoritatii de Reglementare Tehnica, iar acestea ar putea produce un efect extraordinar asupra incarcarilor de poluanti
9	B1 - EA9	Este necesara spalarea Casetei, conform Regulamentului de operare a Casetei si exista aprobarea ANAR
10	B1 - EA10	Sunt detectate poluari accidentale in amonte de statie, ce nu au putut fi prevenite prin aplicarea Planului de masuri